



DIPUTACIÓN  
DE LEÓN

## **PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS POR EL SERVICIO DE FOMENTO DURANTE EL PERIODO**

Enero-Marzo de 2018

ANEXO I: PROYECTOS REDACTADOS

ANEXO II: OBRAS EN EJECUCIÓN

ANEXO III: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN



**ANEXO I**

**PROYECTOS REDACTADOS (Enero-Marzo 2018)**

<b>PROYECTO</b>	<b>PRESUPUESTO TOTAL (€)</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-5607. TRAMO: VILLAVERDE DE ARRIBA – PALACIO DE TORÍO	632.700,00	23-01-2018
ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-2711 DE N.-625 (PUERTO DEL PONTÓN) A POSADA DE VALDEÓN (P.K. 0+000 P.K. 1+100)	270.000,00	09-03-2018
ENSANCHE Y MEJORA DE LAS CARRETERAS LE-3620 DE CL-624 POR LA LOSILLA A LAS BODAS Y LE-3624 DE LA LOSILLA A LA DEVESA DE BOÑAR	594.976,76	23-03-2018

**TOTAL            1.497.676,76 €**



**ANEXO II**

**OBRAS EN EJECUCIÓN (Enero-Marzo 2018)**

<b>OBRA</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO (€)</b>	<b>DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN</b>
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y REPARACIÓN DE FIRMES DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS – ZONA ORIENTAL	125.553,56	Conservación
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y REPARACIÓN DE FIRMES DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS – ZONA OCCIDENTAL	194.142,47	Conservación
REPARACIÓN DE LA CARRETERA LE-5238 DE LE-5204 (SAN ESTEBAN DE VALDUEZA) A PEÑALBA DE SANTIAGO DE PK 12+300 A 12+419	27.051,68	Reparación carretera
SUSTITUCIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA CARRETERA LE-6407 DE LE-451 POR CURILLAS Y TEJADOS A ROBLEDINO	10.123,40	Sustitución obra drenaje transversal
RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CARRETERA LE-3615: DE LE-315 (VEGACERVERA) A LA VID (PK 5+050)	13.499,06	Reconstrucción muro

**TOTAL 370.370,17**



**ANEXO III**

**TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LAS CARRETERAS  
DE LA RED PROVINCIAL (Enero-Marzo 2018)**

ACTUACIONES	ZONA				TOTAL ACTUACIÓN
	BOÑAR- SAHAGÚN	LEÓN	ASTORGA	PONFERRADA	
Bacheo (Km)	100	78	82	60,1	320,1
Poda vegetación márgenes (Km)	15	12	6	8,4	41,4
Limpieza cunetas (Km)	30	15	4	8,3	57,3
Barrido de calzada (Km)	2	3	2	2	9
Limpieza obras de fábrica (Ud.)	2	2	1	0	5
Rasanteo Tapas de Registro (Ud.)	0	0	0	0	0
Retirada desprendimientos (Ud.)	6	1	2	20	29
Señalización vertical (Ud.)	40	85	90	139	354
Reparación de bionda (m)	24	0	0	0	24