



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS POR EL SERVICIO DE FOMENTO DURANTE EL PERIODO

Enero-Marzo de 2019

ANEXO I: PROYECTOS REDACTADOS

ANEXO II: OBRAS EN EJECUCIÓN

ANEXO III: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN



ANEXO I

PROYECTOS REDACTADOS (Enero-Marzo 2019)

PROYECTO	FECHA APROBACIÓN	PRESUPUESTO TOTAL (€)
CONSERVACIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. ZONA ORIENTAL	28-01-2019	4.000.000,00
CONSERVACIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. ZONA OCCIDENTAL	28-01-2019	4.000.000,00
RENOVACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA LE-6425. TRAVESÍA DE ASTORGA	14-02-2019	242.000,00
	TOTAL	8.242.000,00



ANEXO II

OBRAS EN EJECUCIÓN (Enero-Marzo 2019)

OBRA	PRESUPUESTO EJECUTADO (€)	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y REPARACIÓN DE FIRMES DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS – ZONA ORIENTAL	113.305,83	Conservación
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y REPARACIÓN DE FIRMES DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS – ZONA OCCIDENTAL	193.940,82	Conservación
ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-4210 DE LE-4211 (VEGA DE ESPINAREDA) A BURBIA. T. M. DE VEGA DE ESPINAREDA (LEÓN)	35.225,64	Ensanche y mejora carretera
RENOVACIÓN DE FIRME DE LA CARRETERA LE-6517 DE N-630 (VILLALOBAR) A LE-512 (TRAMO 1+300 A 4+830)	161.051,71	Ensanche y mejora carretera
ENSANCHE Y MEJORA DE FIRME EN LA CARRETERA LE-6419 DE N-120 POR SARDONEDO A LE-413 (PK 7+660 A 8+800)	225.420,00	Ensanche y mejora carretera
REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TUERTO EN EL P.K. 0+654 DE LA CARRETERA LE-5411 DE LE-451 (SUEROS DE CEPEDA) A LE-5333 (VILLAMECA)	42.727,68	Rehabilitación Puente

TOTAL 771.671,68 €



ANEXO III

**TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LAS CARRETERAS
DE LA RED PROVINCIAL (Enero-Marzo 2019)**

ACTUACIONES	ZONA				TOTAL ACTUACIÓN
	BOÑAR- SAHAGÚN	LEÓN	ASTORGA	PONFERRADA	
Bacheo (Km)	120	61	42	47,9	270,9
Poda vegetación márgenes (Km)	12	20	24	39,4	95,4
Limpieza cunetas (Km)	25	23	38	30,5	116,5
Barrido de calzada (Km)	4	3	2	2,1	11,1
Limpieza obras de fábrica (Ud.)	0	2	3	0	5
Retirada desprendimientos (Ud.)	5	3	2	43	53
Señalización vertical (Ud.)	24	74	31	152	281
Reparación de bionda (m)	16	20	22	0	58
Retirada de señalización (Ud.)	0	0	6	0	6